

## MF2-40, MF2-50, MF2-63 MF2-40 red, MF2-50 red, MF2-63 red

Реле напруги для професіоналів

**Мультифункціональне реле ZUBR MF2** (далі по тексту — пристрій) призначено для захисту однофазного електрообладнання від відхилень напруги, струму або потужності з можливістю перегляду коефіцієнта потужності в електромережі ( $\cos \phi$ ).

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мультифункціональне реле	1 шт.
Технічний паспорт та інструкція, гарантійний талон	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	MF2-40	MF2-50	MF2-63
Номінальний струм навантаження (для категорії AC-1)	40 A (max 50 A 10 хв)	50 A (max 60 A 10 хв)	63 A (max 80 A 10 хв)
Номінальна потужність навантаження (для категорії AC-1)	8 800 ВА	11 000 ВА	13 900 ВА
Основна межа струму	0,1–40 A	0,1–50 A	0,1–63 A
Обмеження потужності	0,1–8,8 кВА	0,1–11 кВА	0,1–13,9 кВА
Точність вимірювання сили струму	0,5–63 A ±0,1–0,3 A		
Межі напруги	верхня 220–280 В нижня 120–210 В		
Час вимкнення при перевищенні	не більше 0,03 с		
Час вимкнення при зниженні	>120 В <120 В	0,1–10 с не більше 0,03 с	
Напруга живлення	не менше 100 В не більше 420 В		
Енергоспоживання	не більше 0,35 кВт*год / міс		
Кількість комутацій під навантаженням	не менше 10 000 циклів		
Кількість комутацій без навантаження	не менше 500 000 циклів		
Тип реле	поларизоване		
Підключення	не більше 16 мм <sup>2</sup>		
Маса брутто	0,19 кг ±10 %		
Габаритні розміри	36 x 85 x 66 мм (ш x в x г)		
Ступінь захисту за ДСТУ	IP20		

### СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Напруга живлення (100–420 В, 50 Гц), в якій вимірюється струм або потужність, подається на клеми 1 (фаза, L) і 2 (нуль, N).

З'єднувальні проводи навантаження підключаються до клем 3 і 4 (фаза (L) підключається до клеми 3, а нуль (N) — до клеми 4).

Якщо використовується схема без транзиту нуля через пристрій, то нуль можна під'єднати також до клеми 4.




Схема 1. Варіант електричної схеми з транзитом нуля через ZUBR MF2




Схема 2. Варіант монтажної схеми з транзитом нуля через MF2

ОЗНАЙОМТЕСЯ ДО КІНЦЯ З ДАНИМ ДОКУМЕНТОМ перед початком монтажу та використання пристрію. Це допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок та непорозумінь.

ВИМІР СТРУМУ ТА ПОТУЖНОСТІ здійснюється на фазному вводі пристрію.




Схема 3. Варіант електричної схеми без транзиту нуля через ZUBR MF2




Схема 4. Варіант монтажної схеми без транзиту нуля через MF2

### ВСТАНОВЛЕННЯ

Пристрій призначено для встановлення в приміщенні. Мінімізуйте ризик потрапляння вологи та рідини в місці установлення. Температура довкілля під час монтажу повинна бути в межах  $-5\dots+45^{\circ}\text{C}$ .

Пристрій монтується в спеціальну шафу зі стандартною монтажною DIN-рейкою шириною 35 мм і займає два стандартні модулі по 18 мм. Висота установки пристрію повинна бути в межах 0,5...1,7 м від рівня підлоги. Пристрій монтується та підключається після встановлення та перевірки навантаження.

Пристрій встановлюють після автоматичного захисного вимикача (QF), який дублює захисну функцію (див. схеми 1, 3). Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку встановлюється пристрій захисного відключення (QD).

Клеми пристрію розраховані на провід із перерізом не більше 16 мм<sup>2</sup>. Зачистіть кінці проводів 10 ±0,5 мм. Бажано використовувати м'який провід, який затягується в клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 6 мм з моментом 2,4 Н·м. Викрутка з шириною жала більше 6 мм може нанести механічні пошкодження клемам. Це приведе до втрачення права на гарантійний сервіс.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія на пристрій ZUBR діє 60 місяців з моменту продажу за умови дотримання інструкції. Гарантійний термін для виробів без гарантійного талона рахується від дати виробництва.

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, рекомендуємо, в першу чергу, ознайомитися з розділом «Можливі неполадки». Якщо відповідь знайти не вдалася, будь ласка, зверніться до Техпідтримки. У більшості випадків ці дії вирішують всі питання.

Якщо усунути неполадку самостійно не вдалося, надішліть пристрій в Сервісний центр. Якщо у вашому пристрії будуть недоліки, які виникли за нашої провини, ми проведемо гарантійний ремонт або гарантійну заміну товару протягом 14 робочих днів.

Повний текст гарантійних зобов'язань на сайті:  
<https://ds-electronics.com.ua/>




КОНТАКТИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ  
+38 (050) 450-30-15  
Viber WhatsApp Telegram  
support@dse.com.ua

### ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

серійний №:	дата продажу:
продавець, печатка:	M.P.
контакт власника для сервісного центру:	

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

При увімкненні пристрій спочатку відображає символи параметрів, далі самі параметри.

 • «U» — напруга мережі (В)  
• «I» — струм (А)  
• «PF» — повна потужність (кВА)

Якщо напруга в допустимих межах, через встановлений час затримки вмикається навантаження і починає світитися зелений індикатор.

 Під час аварійної ситуації на екрані відображається тип аварії та її значення.

### Налаштування верхньої та нижньої меж відключення за напругою

 ( завод. налашт. 242 В / 198 В )  
Для перегляду верхньої межі натисніть «+», нижньої — «-». Для зміни вибраної межі використовуйте «+» та «-».

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНА ПАМ'ЯТЬ зберігає усі налаштування у разі відключення електрики.  
КЕРУЙТЕСЯ ДАНИМИ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ до обладнання, що захищається, налаштовуючи межі напруги.

### Затримка включення навантаження після аварії

( заводські налаштування 3 сек.)

Після закінчення аварійної ситуації пристрій подає навантаження на підключене обладнання не відразу, а через установлений час затримки на включення.

Після стрибка напруги пристрій відобразить тип аварії, далі поточну напругу в мережі і почне зворотний відлік. Якщо час затримки встановлено менше 6 с, пристрій пропустить цей етап.


Під час тривалої аварії пристрій відображатиме тип аварії та її значення, а зворотній відлік почнеться, коли напруга стабілізується.

ДЛЯ ЗАХИСТУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ з компресором, рекомендується встановити затримку включення навантаження 120–180 с. Це дозволить збільшити термін служби компресора.

## Журнал на 100 аварій

Пристрій зберігає в енергонезалежній пам'яті 100 останніх значень напруги, струму, потужності або спрацьування термозахисту, за якими вимикалося навантаження (п 0...n99, де «0» — останнє спрацьування, а «n99» — найдавніше).

Для входу в журнал утримуйте 3 сек. кнопку «».



Пристрій відобразить кількість аварійних записів в журналі. Після відпускання — деталі останньої аварії (номер, тип та значення). Для перевідгляду журналу використовуйте «+» та «-».

### Приклади аварійних записів в журналі:



аварія по верхній межі напруги



аварія по верхній межі потужності



аварія по перевищенню межі струму



аварія по перевищенню температури всередині корпусу



Для скидання журналу під час його перегляду утримуйте одночасно кнопки «+» та «-» до появи напису «Err rSt». Після відпускання кнопок журнал очиститься.

### Перегляд параметрів, що вимірюються

Утримуйте «» 6 с. При відпусканні кнопки перегляд доступний 30 сек. Верхній екран відображає символ вимірюваного параметра, нижній — його значення. Перемикання параметрів здійснюється кнопками «+» та «-». Для швидкого виходу з перегляду натисніть одночасно «+» та «-»

Доступні для перегляду параметри:

- U — напруга
- I — струм
- PA — активна потужність
- Pr — реактивна потужність
- PF — повна потужність
- COS — коефіцієнт потужності ( $\cos \phi$ )



## Меню

Всі налаштування меню описані в таблиці праворуч.

Для вибору пункту меню використовуйте «» . Зміна параметрів здійснюється кнопками «+» або «-». Перше натискання кнопки параметр блімає, наступне — доступний до зміни.

### Пункт меню

### Утримуйте «» 3 сек

### Примітки

#### Верхня межа струму або потужності

(зав. налашт. 10 А або 3.0 кВА, діап. змін див. в Тех. даних на стор. 1)



Від заводу пристрій налаштований на захист від перевищення по струму. Щоб змінити параметр, за яким здійснюватиметься контроль, на потужність — перейдіть в розділ «CPt» (описаний нижче).

#### Затримка включення навантаження

(зав. налашт. 3 с, діап. 3–999 с, крок 3 с)



Для захисту холодильної техніки, щоб збільшити термін служби компресора, рекомендується встановити затримку включення навантаження 120–180 с.

#### Затримка відключення навантаження

(зав. налашт. 5 с, діап. 0–240 с, крок 1 с)



В разі перевищення струму або потужності пристрій відрахує час затримки і тільки після цього вимкнє навантаження на підключене обладнання.

#### Оберіть другий параметр: струм або потужність

(зав. налашт. «I» —, можна переключити на «PF»)



Оберіть параметр, за яким здійснюватиметься контроль разом із контролем перепадів напруги в мережі:  
• «I» — струм,  
• «PF» — повна потужність.

#### Максимальна кількість спрацьувань поспіль по перевищенню струму, потужності чи напруги

(зав. налашт. 3 рази, діап. змін 1–5 рази або «OFF»)



Пристрій обмежить спрацьування за одним і тим же параметром поспіль і заблокується, щоб знизити згубний вплив на техніку, що захищається, і привернути увагу користувача до проблеми. По напрузі обмеження спрацює, якщо між включенням та відключенням навантаження за межею пройшло до 20 сек.

#### Поглиблені налаштування

#### Утримуйте «» 6 сек

#### Поправка напруги на екрані

(зав. налашт. 0 В, діап. ±20 В)



Скористайтеся поправкою, якщо показання напруги на пристрії і вашому зразковому приладі розходяться. Зверніть увагу, ваш зразковий прилад має вимірювати напругу методом True RMS, як і ZUBR.

#### Поправка струму на екрані

(зав. налашт. 0 А, діап. ±20 %)



Скористайтеся поправкою, якщо показання струму на пристрії і вашому зразковому приладі розходяться. При вимірюваному струмі 10 А поправка ±2 А, при струмі менше 1 А поправка недоступна.

#### Професійна модель часу відключення при виході напруги за межі

(зав. налашт. «oFF»)



Активуйте Професійну модель, щоб не вимикати обладнання при безпечних за величиною та тривалістю відхиленнях напруги. Детальніше в табл. 1

#### Час відключення при провалі напруги

(зав. налашт. 1 с, діапазон налаштувань 0,1–10 с)



Для більш тонкого налаштування часу реакції захисту на провалі напруги. Налаштований таким чином час діється лише при зниженні напруги від 154 до 176 В (коли ProModel включена) або від 120 до 210 В (коли ProModel вимкнена).

#### Тип затримки включення навантаження

(зав. налашт. «tAr»)



• «tAr» time after voltage recovery — затримка відраховується з моменту відновлення напруги.  
• «tAo» time after switching off — затримка відраховується з моменту відключення пристрію та враховує час аварії.

#### Гістерезис

(зав. налашт. 1 В, діап. 0–5 В)



Необхідний для зменшення кількості спрацьувань пристрою за межою, коли напруга в мережі близько до межі та не стабільна.

198 199 241 242 U, B  
Виключення hys = 1 Напруга в нормі, hys = 1 Виключення пристрію пристрію за нижньою межею викинутий за верхньою межею

#### Яскравість в режимі очікування

(зав. налашт. 100 %, діап. 0–100 %, крок 10 %)



Ви можете знизити яскравість екрана в режимі очікування, якщо він заважає. При яскравості 0 % екран через 30 с після останнього натискання кнопок погасне. При аварійній ситуації екран засвітиться на 100 %.

продовження Таблиці (Ці налаштування доступні лише, якщо в пункті меню «CPt» вибрано «I<sup>—</sup>»)

#### Налаштування меж струму Утримуйте «≡» 9 сек

**Додаткова межа відключення за струмом**  
(ав. налашт. OFF, діап. 0,1...I<sup>—</sup> або між I<sub>—</sub> та I<sup>—</sup>)



Примітка

Наприклад, щоб захистити електродвигун необхідно обмежити його роботу на максимальній потужності. Додаткова межа «I<sup>—</sup>» встановлюється не вище основної «I<sup>—</sup>» і не нижче мінімальної «I<sub>—</sub>», якщо вона задіяна.

**Затримка відключення при перевищенні додаткової межі за струмом**  
(ав. налашт. 10 с, діап. від «t<sub>oF</sub>» + 1 до 240 с)



**Мінімальна межа відключення за струмом**  
(ав. налашт. OFF, діап. 0,1...I<sup>—</sup> або між 0,1 та I<sup>—</sup>)

**Затримка вимкнення при виході за мінімальну межу струму**  
(ав. налашт. 6 с, діап. 0—240 с)



#### Блокування кнопок

Для блокування (розвільнення) утримуйте 6 секунд одночасно «+» та «—» до появи на екрані «Loc» («unLoc»).

#### Перегляд версії прошивки

Утримуйте «i» 9 с. Версія відобразиться рухомим рядком. Виробник залишає за собою право змінювати прошивку з метою покращення характеристик пристрію.

#### Лічильник спрацьовування захисту

Для перегляду утримуйте «i» 15 с Необхідний, щоб оцінити кількість комутацій силового реле та його знос. Не скідається.

#### Температура датчика термозахисту

Для перегляду температури утримуйте «i» 20 с Функція корисна, наприклад, щоб оцінити ступінь нагріву всередині корпусу та завчасно попередити перегрів.

#### Скидання на заводські налаштування



Утримуйте кнопку «≡» більше 30 с до появи на екрані напису «dEF». Після відпускання кнопок, налаштування скинуться та пристрій перезавантажиться.

#### Якщо ви не знайшли відповідь на питання

Зверніться, будь ласка, до нашого інженера техпідтримки через телеграму @dselectronics\_bot



#### МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

##### Навантаження вимкнено, екран та індикатор не світяться

**Можлива причина:** відсутня напруга живлення.  
**Необхідно:** переконатися в наявності напруги живлення.

##### Навантаження вимкнено, на екрані нормальний рівень напруги

**Можлива причина:** поточна напруга в мережі близька до встановлених меж і не стабільна.

**Необхідно:** перевірити значення меж, збільшити їх, щоб обладнання, що захищається, було терпимо до них. В інших випадках звертайтесь до Сервісного центру.

##### Часте відключення навантаження

**Можливі причини:** занижено (знищено) значення верхньої (нижньої) межі. Перевищення встановлених меж струму або вибраної потужності.

**Необхідно:** збільшити значення меж так, щоб обладнання, що захищається, було терпимо до їх значень.

##### Навантаження вимкнено, на екрані блимає «oht»

**oht**  
85  
L

Температура всередині корпусу перевищила 80 °C і спрацював захист від внутрішнього перегріву. На екрані 1 раз / сек. блимає «oht» і температура датчика термозахисту.

**Причина:** внутрішній перегрів пристрою.

**Необхідно:** перевірити затяжку силових проводів в клемах пристрію, переконатися, що потужність комутованого навантаження не перевищує допустимих значень і що переріз дротів для підключення обраний вірний.

**Особливості роботи захисту від внутрішнього перегріву:** коли температура всередині корпусу опуститься нижче 60 °C, пристрій відновить роботу. Якщо захист спрацює понад 5 разів протягом 24 год, пристрій заблокується (тоді «oht» відображається постійно, а нижній екран блимає), поки температура всередині корпусу не стане нижче 60 °C (показання на екрані не будуть блимати) і не буде натиснуто одну з кнопок.

##### Кожні 5 с екран відображає «Err»

**Причина:** обрив або коротке замикання датчика внутрішнього перегріву. Контроль за внутрішнім перегрівом не здійснюється.

**Необхідно:** відправити пристрій у Сервісний центр. Інакше контроль за перегрівом здійснюватися не буде.

##### Навантаження вимкнено, на екрані: «gEP Err»

**Причина:** перевищено максимальну кількість спрацьовувань поспіль за перевищеннем струму, потужності або меж напруги.

**Необхідно:** перевірити причину спрацьовування за журналом аварій. Переконатися у правильності налаштувань спрацьовування захисту (див. табл. 1 «gEP»). У разі потреби змінити налаштування захисту, якщо це не суперечить можливостям підключенного навантаження. Натисканням будь-якої кнопки розблоковувати пристрій.

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб не дістати травму і не пошкодити пристрій, уважно прочитайте та зрозумійте для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинне виконуватися кваліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням (відключенням) пристрою відключіть напругу живлення, а також дайте відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Вимкніти, вимикати та налаштовувати пристрій необхідно сухими руками.

Не вмикайте пристрій у мережу в розібаному вигляді. Не допускайте потрапляння рідини або вологи на пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур (вище 40 °C або нижче -5 °C) і підвищеної вологості.

Не чистіть пристрій з використанням хімікатів, таких як бензол і розчинники.

Не зберігайте і не використовуйте у запилених місцях. Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати пристрій. Не перевищуйте граничні значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, спричинених розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристрієм, це небезпечно.

#### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Не спаюйте і не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Після закінчення строку служби товар підлягає утилізації в порядку передбаченому чинним законодавством.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (авто- та авіатранспортом, залізничним та морським).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці пристрію. Термін придатності не обмежений.

Пристрій не містить шкідливих речовин.

У випадку виникнення питань по даному пристрою, звертайтесь до Сервісного центру за телефоном, зазначенним нижче.



vF3296\_2309

ВИРОБНИК: ТОВ «ДС Електронікс»  
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3

+38 (044) 228-73-46, www.ds-electronics.com.ua

Сервісний центр: +38 (050) 450-30-15, support@ds-e.com.ua